

# 广东源美印刷包装科技有限公司“9·4”一般物体打击事故防范和整改措施落实情况 评估报告

2023年9月4日上午10时30分左右，在英德市英红镇广德园万洋众创城的广东源美印刷包装科技有限公司发生一起物体打击一般事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币110万元。

事故发生后，英德市政府成立了事故调查组对事故进行调查，2025年1月7日经英德市政府同意批复结案。经调查认定，广东源美印刷包装科技有限公司“9·4”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

为推动生产安全事故防范和整改措施的落实，促进安全生产工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》有关要求并经英德市政府同意，2025年12月25日，市安委办组织广德园管委会规划建设局、英红镇政府、市应急管理局、市住房城乡建设局、市司法局、市总工会组成评估工作组（以下简称：“评估组”），对广东源美印刷包装科技有限公司“9·4”一般物体打击事故防范

和整改措施建议落实情况进行了评估，现将有关事项报告如下。

## 一、评估概况

评估组根据《英德英红广东源美印刷包装科技有限公司“9·4”一般物体打击事故调查报告》（以下简称“《事故调查报告》”），采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，开展评估工作，实地检查了涉事企业事故现场情况和同类型企业有关情况，并提出了下一步改进意见。

针对《事故调查报告》提出的对事故有关责任人员及责任单位的处理建议和防范事故发生的对策措施建议。评估组经评估认为：有关政府部门对《事故调查报告》提出的防范措施建议能认真学习研究，并积极落实整改，基本落实了《事故调查报告》提出的事故防范和整改措施。

## 二、责任追究意见落实情况

广东源美印刷包装科技有限公司“9·4”一般物体打击事故批复结案后，相关部门和单位基本按照《事故调查报告》的要求，对事故责任单位落实了责任追究。具体情况如下：

英德市奥美装饰工程有限公司。根据调查报告认定，对事故发生负有责任，建议由英德市应急管理局依法给予行政处罚。2025年8月26日，英德市应急管理局对英德市奥美装饰工程有限公司下达了《行政处罚决定书》，处以人民币600000元（陆拾万元整）的行政处罚。

冉某。作为英德市奥美装饰工程有限公司主要负责人，

根据调查报告认定，对事故发生负有责任，建议由英德市应急管理局依法给予行政处罚。2025年8月26日，英德市应急管理局对冉某下达了《行政处罚决定书》，处以人民币155314元（壹拾伍万伍仟叁佰壹拾肆元整）的行政处罚。

目前，由于英德市奥美装饰工程有限公司包括主要负责人冉某等相关人员均无法联系，该行政处罚已按照法定流程执行处理中。

### 三、事故防范整改措施落实情况

（一）广清经济特别合作区广德（英德）产业园管理委员会规划建设局。建立“日常巡查+专项检查”联动机制，将安全生产监管融入日常工作，确保对园区在建工地的监管覆盖无死角、管控无空档；定期组织建筑施工领域安全生产专项检查，对园区所有在建项目开展拉网式排查，精准锁定安全隐患点位；对检查发现的问题建立“隐患台账+整改销号”管理模式，督促施工单位第一时间制定整改方案、落实整改举措，确保隐患动态清零。2023年以来，累计巡查、检查园区在建项目73宗次，出动检查人员216人次，下发隐患整改通知书73份。检查重点覆盖施工现场安全防护设施配备、特种作业人员持证上岗、安全技术交底落实等关键环节，共累计排查出各类安全隐患392项。针对发现的问题，明确整改要求，并安排专人跟踪复查。限期整改的隐患均已完成整改并通过复查，所有隐患均实现闭环管理。

（二）英德市住房和城乡建设局。认真落实年度执法检

查计划，在日常工作中切实履行对建设单位和各参建单位的安全监管。积极按照职责履行限额以下工程安全生产监督管理工作。2023年以来，先后三次对24个镇（街）全覆盖开展限额以下工程和零星作业安全生产监管暨乡镇街道综合行政执法现场检查指导工作，制定了《英德市限额以下工程和零星作业安全生产指导手册》派发给各镇街；2024年组织各镇（街）分管负责人开展限额以下工程和农房质量安全管控提升培训；2025年以来，对全市各镇（街）开展了综合行政执法和限额以下房屋市政工程安全生产检查指导工作。

（三）英红镇人民政府。英红镇人民政府在事故发生后，深刻吸取事故教训，举一反三，对辖区内限额以下工程和零星作业实行“一户一档、一事一备”安全备案登记制度，明确备案流程、所需材料及监管责任，重点覆盖农村自建房、小型装修改造、零星修缮等作业场景。对已备案项目开展高频巡查，同步排查未备案隐蔽作业点，累计对坑口咀、田江、锦田、新岭、星光等村居开展针对性巡查，覆盖12处住宅楼建设工程，实现重点区域、关键时段巡查无死角。结合巡查工作同步开展安全宣传，通过入户讲解、现场警示、微信群推送等方式，向施工人员及群众普及物体打击防范、施工防护规范等知识。

#### **四、存在问题**

限额以下工程和零星作业因规模小、数量多、分布散、工期短等特点，属地管理难以实现全覆盖，在实际执行中存

在备案制度落实不到位的情况。

### **五、工作建议**

建议镇（街道）及相关部门要把安全生产工作放在第一位，持续绷紧安全生产之弦，常态化推进限额以下工程和零星作业隐患排查整治，紧盯施工防护、人员操作等关键环节，不断完善长效监管机制，把各项防范措施落地落细，坚决防范各类生产安全事故发生，全力守护辖区群众生命财产安全。

广东源美印刷包装科技有限公司“9·4”一般物体打击  
事故防范和整改措施落实情况

评估组

2026年1月2日