

“双随机一公开” 行政检查登记表

当事人基本情况	名称	广东金正大生态工程有限公司		
	统一社会信用代码/注册号	91441881061472351R		
	地址	英德市英红镇英红工业园金正大路9号		
牵头部门执法人员及执法证号	英德市应急管理局	罗文照 (19180724019) 王佳 (19180724024)		
参与部门执法人员及执法证号	英德市市场监督管理局 英红市场监督管理所	卢元批 (19180730173) 张其伦 (19180730170)		
任务来源	2023年英德市应急管理局联合市市监局、市气象局对工业企业的双随机抽查计划			
检查内容	1.安全警示标志情况（现场检查、资料检查）。 2.安全设备情况（现场检查、资料检查）。 3.应急预案编制、演练和应急组织人员设置及应急救援器材、设备及物质配备情况（现场检查、资料检查）。 1.对特种设备使用单位的监督检查（对特种设备使用单位的监督检查）。			
检查时间范围	2023-05-22 至 2023-06-30	检查日期	2023-5-26	
检查情况	1. 消防设施被遮挡。 2. 有限空间告知牌不规范，无责任人签名。 3. 生产车间一台叉车无后视镜，人在车前作业未拿证。 4. 叉车未上牌，叉车司机无证操作。无检查记录。			
承办人意见	☒ 未发现违法问题，予以记录或者结案 ☐ 不配合检查情节严重 ☐ 通过登记的住所（经营场所）无法联系 ☐ 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 ☐ 发现违法行为需要立即制止的，依法责令停止违法行为 ☒ 发现违法行为需要予以改正的，依法责令立即改正或者限期改正 ☐ 发现违法行为可能需要实施行政处罚的，依照《中华人民共和国行政处罚法》等规定办理 ☐ 其他情形 _____ （可依据相关法条内容具体描述，须转入行政处罚或其他行政程序后处理的，由各部门根据相应法律法规和上级文件要求各自执行。）			

	承办人: 张松 李亚 张松 李亚 2023年5月26日
企业盖章/法定代表人签字	证明人: 张松 2023年5月26日



安全生产行政执法文书

现场检查方案

(清英) 应急检查〔2023〕278 号

被检查单位	广东金正大生态工程有限公司(统一社会信用代码: 91441881061472351R)		
地址	英德市英红镇英红工业园金正大路9号		
联系人	孙刚	所属行业	化工
检查时间	2023-05-26		
行政执法人员	李文嘉 王佳		
检查内容	1.特种作业人员持证上岗情况: 特种作业人员培训取证。 2.安全警示标志情况: 在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志。 3.事故隐患排查治理情况: 如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。 4.消防通道检查: 占用、堵塞消防通道。		
检查方式	按照监督检查计划规定, 采取查资料与查现场相结合的方式进行。		
审核意见	拟同意。 审核人(签名):  2023年05月25日		
审批意见	同意。 审批人(签名):  2023年05月25日		

续页

备注	
----	--



(扫描查收电子文书)

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(清英) 应急现记〔2023〕282号

被检查单位 广东金正大生态工程有限公司(统一社会信用代码: 91441881061472351R)

地址 英德市英红镇英红工业园金正大路9号

法定代表人(负责人) 孙刚

职务 总经理

联系电话 13792412999

检查场所 生产车间、台账资料

检查时间 2023年5月26日10时5分至5月26日11时33分

我们是英德市应急管理局行政执法人员李文嘉，王佳，证件号码为19180724010，19180724024，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

陈述申辩回避：

问：你有陈述、申辩和申请回避的权利。你听清楚了吗？答：听清楚了。问：你是否申请执法人员回避？答：不申请回避。问：你对执法人员的执法检查活动和《现场检查记录》所记载的内容是否有意见？如有意见，可以依法提出陈述申辩意见。答：暂无意见。

检查情况：“1、特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员培训取证；”暂未发现问题。
发现以下问题：

- 1、消防设施被遮挡；
- 2、有限空间告知牌设置不规范，无责任人与联系电话；
- 3、生产车间一台叉车无后视镜，人走车钥匙未拿走；
- 4、隐患排查治理台账不完善，无检查记录表。


本次检查由企业主要负责人杨义陪同。

检查人员(签名)：王佳 李文嘉

被检查单位现场负责人(签名)：



2023年5月26日



This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

王佳



以上情无见

共2页 第2页

安全生产行政执法文书

视听资料/电子数据

证据种类	☐ 书证 ☐ 物证 ☒ 视听资料 ☐ 电子数据 ☐ 鉴定意见		
			
图1		图2	
制作过程说明			
当事人	广东金正大生态工程有限公司		
取证地点	英德市英红镇英红工业园金正大路9号		
制作人	李文嘉, 王佳	制作时间	2023年5月26日11时21分
证明对象或证明内容	生产车间一台叉车无后视镜, 人走车钥匙未拿走		
制作方法	现场拍摄后通过办公软件制作打印		

执法人员: 王佳

执法证号: 19180724024

2023年5月26日

执法人员: 李瑞

执法证号: 19180724010

2023年5月26日


当事人或见证人:



2023年5月26日

安全生产行政执法文书

视听资料/电子数据

证据种类	☐ 书证 ☐ 物证 ☒ 视听资料 ☐ 电子数据 ☐ 鉴定意见		
			
图1		图2	
制作过程说明			
当事人	广东金正大生态工程有限公司		
取证地点	英德市英红镇英红工业园金正大路9号		
制作人	李文嘉, 王佳	制作时间	2023年5月26日11时19分
证明对象或证明内容	有限空间告知牌设置不规范, 无责任人与联系电话		
制作方法	现场拍摄后通过办公软件制作打印		

执法人员: 王佳 执法证号: 19180724024 2023年5月26日

执法人员: 李瑞 执法证号: 19180724010 2023年5月26日

当事人或见证人: 杨义 2023年5月26日

安全生产行政执法文书

视听资料/电子数据

证据种类	☐ 书证 ☐ 物证 ☒ 视听资料 ☐ 电子数据 ☐ 鉴定意见		
图1		图2	
制作过程说明			
当事人	广东金正大生态工程有限公司		
取证地点	英德市英红镇英红工业园金正大路9号		
制作人	李文嘉, 王佳	制作时间	2023年5月26日11时33分
证明对象或证明内容	隐患排查治理台账不完善, 无检查记录表		
制作方法	现场拍摄后通过办公软件制作打印		

执法人员:

王佳

执法证号: 19180724024

2023年5月26日

执法人员:

李端

执法证号: 19180724010

2023年5月26日

当事人或见证人:



2023年5月26日

安全生产行政执法文书

视听资料/电子数据

证据种类	☐ 书证 ☐ 物证 ☒ 视听资料 ☐ 电子数据 ☐ 鉴定意见		
			
图1			
制作过程说明			
当事人	广东金正大生态工程有限公司		
取证地点	英德市英红镇英红工业园金正大路9号		
制作人	李文嘉、王佳	制作时间	2023年5月26日11时16分
证明对象或证明内容	消防设施被遮挡		
制作方法	现场拍摄后通过办公软件制作打印		

执法人员：王佳

执法证号：19180724024

2023年5月26日

执法人员：李瑞

执法证号：19180724010

2023年5月26日

当事人或见证人：

杨义 以上情况属实，无异议

2023年5月26日

安全生产行政执法文书



(扫描查收电子文书)

责令限期整改指令书

(清英) 应急责改〔2023〕145 号

广东金正大生态工程有限公司(统一社会信用代码: 91441881061472351R):

经查, 你(单位)存在下列问题:

- 1、消防设施被遮挡;
- 2、有限空间告知牌设置不规范, 无责任人与联系电话;
- 3、生产车间一台叉车无后视镜, 人走车钥匙未拿走;
- 4、隐患排查治理台账不完善, 无检查记录表。

现责令你(单位)对上述第1,2,3,4项问题于2023年6月10日前整改完毕, 达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的, 依法追究有关人员的责任。

整改期间, 你(单位)应当采取措施, 确保安全生产。对安全生产违法行为, 将依法予以行政处罚。

如果不服本指令, 可以依法在60日内向英德市人民政府申请行政复议, 或者在6个月内依法向清新区人民法院提起行政诉讼, 但本指令不停止执行, 法律另有规定的除外。

应急管理执法人员(签名):

王佳

证号: 19180724024

陈永

证号: 19180724010

被检查单位负责人(签名):



英德市应急管理局(印章)

2023年5月26日



本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案, 一份交被检查单位。

安全生产行政执法文书

文书送达回执

(清英) 应急回 (2023) 324 号

案件名称: _____

受送达单位 (个人)	广东金正大生态工程有限公司(统一社会信用代码: 91441881061472351R)				
送达文书名称、文号	收件人签名 或者盖章	送达 地点	送达 日期	送达 方式	送达人
(清英) 应急责改 (2023) 145 号《责令限期整改指令书》	敬	广东金正大生态工程有限公司办公室	2023年05月 26日	直接送达	王佳 李
英德市应急管理局 (印章)					
备注:					

- 注: 1. 各类文书送达参照民事诉讼法有关送达的规定执行。
2. 他人代收的, 由代收人在收件人栏内签名或者盖章, 并在备注栏内注明与被送达人的关系; 留置送达的, 在备注栏说明情况, 并由证明人签字。



(扫描查收电子文书)

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(清英) 应急复查 (2023) 252 号

广东金正大生态工程有限公司(统一社会信用代码: 91441881061472351R):

本机关于2023年5月26日作出了责令限期整改的决定[(清英) 应急责改 (2023) 145 号],
经对你(单位)整改情况进行复查, 复查情况如下:

复查当日, 你(单位):

- 1、"消防设施被遮挡"已完成整改, 已将堵塞消防通道的护栏拆除;
- 2、"有限空间告知牌设置不规范, 无责任人与联系电话"已完成整改, 有限空间告知牌已补充责任人、联系电话等;
- 3、"生产车间一台叉车无后视镜, 人走车钥匙未拿走"已完成整改, 叉车已增设后视镜, 已将叉车钥匙集中统一管理;
- 4、"隐患排查治理台账不完善, 无检查记录表"已完成整改, 已补充检查记录表。

(以下空白)

被复查单位负责人(签名):

应急管理行政执法人员(签名):

证号: 19180724024

证号: 19180724010




英德市应急管理局(印章)

2023年6月19日

本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案, 一份交被检查单位。

安全生产行政执法文书

视听资料/电子数据

证据种类	☐ 书证 ☐ 物证 ☒ 视听资料 ☐ 电子数据 ☐ 鉴定意见		
			
			
制作过程说明			
当事人	广东金正大生态工程有限公司		
取证地点	英德市英红镇英红工业园金正大路9号		
制作人	李文嘉, 王佳	制作时间	2023年6月19日16时8分
证明对象或证明内容	"隐患排查治理台账不完善, 无检查记录表" 已完成整改, 已补充检查记录表		
制作方法	现场拍摄后通过办公软件制作打印		

执法人员:

王佳
李文嘉

执法证号: 19180724024

2023年6月19日

执法人员:

执法证号: 19180724010

2023年6月19日


当事人或见证人:



2023年6月19日

安全生产行政执法文书

视听资料/电子数据

证据种类	☐ 书证 ☐ 物证 ☒ 视听资料 ☐ 电子数据 ☐ 鉴定意见		
			
		图2	
图1		图3	
制作过程说明			
当事人	广东金正大生态工程有限公司		
取证地点	英德市英红镇英红工业园金正大路9号		
制作人	李文嘉, 王佳	制作时间	2023年6月19日16时7分
证明对象或证明内容	"生产车间一台叉车无后视镜, 人走车钥匙未拿走" 已完成整改, 叉车已增设后视镜, 已将叉车钥匙集中统一管理		
制作方法	现场拍摄后通过办公软件制作打印		

执法人员:

王佳
李文嘉

执法证号: 19180724024

2023年6月19日

执法人员:

执法证号: 19180724010

2023年6月19日

当事人或见证人:



2023年6月19日

安全生产行政执法文书

视听资料/电子数据

证据种类	☐ 书证 ☐ 物证 ☒ 视听资料 ☐ 电子数据 ☐ 鉴定意见		
			
图1		图2	
			
图3			
制作过程说明			
当事人	广东金正大生态工程有限公司		
取证地点	英德市英红镇英红工业园金正大路9号		
制作人	李文嘉, 王佳	制作时间	2023年6月19日16时6分
证明对象或证明内容	"有限空间告知牌设置不规范, 无责任人与联系电话"已完成整改, 有限空间告知牌已补充责任人、联系电话等		
制作方法	现场拍摄后通过办公软件制作打印		

执法人员:

王佳
李文嘉

执法证号: 19180724024

2023年6月19日

执法人员:

执法证号: 19180724010

2023年6月19日


当事人或见证人:



2023年6月19日

安全生产行政执法文书

视听资料/电子数据

证据种类	☐ 书证 ☐ 物证 ☒ 视听资料 ☐ 电子数据 ☐ 鉴定意见		
			
图1		图2	
			
图3			
制作过程说明			
当事人	广东金正大生态工程有限公司		
取证地点	英德市英红镇英红工业园金正大路9号		
制作人	李文嘉, 王佳	制作时间	2023年6月19日16时5分
证明对象或证明内容	"消防设施被遮挡"已完成整改, 已将堵塞消防通道的护栏拆除		
制作方法	现场拍摄后通过办公软件制作打印		

执法人员:

王佳
李文嘉

执法证号: 19180724024

2023年6月19日

执法人员:

执法证号: 19180724010

2023年6月19日

当事人或见证人:



2023年6月19日

安全生产行政执法文书

文书送达回执

(清英) 应急回〔2023〕385 号

案件名称: _____

受送达单位 (个人)	广东金正大生态工程有限公司(统一社会信用代码: 91441881061472351R)				
送达文书名称、文号	收件人签名 或者盖章	送达 地点	送达 日期	送达 方式	送达人
(清英) 应急复查 (2023) 252 号《整 改复查意见书》		广东金正大生 态工程有限公 司办公室	2023年06月 19日	直接送达	王佳
英德市应急管理局 (印章)					
备注:					

- 注: 1. 各类文书送达参照民事诉讼法有关送达的规定执行。
2. 他人代收的, 由代收人在收件人栏内签名或者盖章, 并在备注栏内注明与被送达人的关系; 留置送达的, 在备注栏说明情况, 并由证明人签字。